

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE PARA EL MANTENIMIENTO, REVISIÓN INTERIOR Y
DICTAMEN DE POSIBLES FISURAS EN 22 TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN
13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO:**

**COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
ING. SALVADOR IBARRA REYES**



P R E S E N T E

Sirva la presente para hacer constar la entrega final del contrato número 6D020200001 en el cual se prevé la implementación del servicio de Mantenimiento, Revisión Interior Y Dictamen De Posibles Fisuras En 22 Tanques De Distribución De Agua Potable En 13 Municipios Del Estado De México a decir:

| Nº | Denominación | Ubicación |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Emiliano Zapata | Blvd. Ignacio Zaragoza S/N Colonia E. Zapata, Mpio Atizapán |
| 2 | Madin | Av. Golondrinas S/N Col. La Cañada Mpio. Atizapan |
| 3 | Anáhuac | Av. Tecamachalco S/N Col. El Olivo Mpio. Huixquilucan |
| 4 | Bifurcación I | Secretaria De Salubridad S/N Col. Federal Burocrática Mpio. Huixquilucan |
| 5 | Bifurcación II | Secretaria De Salubridad S/N Col. Federal Burocrática Mpio. Huixquilucan |
| 6 | Huixquilucan-Naucalpan | Dom. Conocido Ejido San Bartolomé Coatepec Mpio. Huixquilucan |
| 7 | Tlaloc | Fuente De Tlaloc S/N Col. Lomas De Tecamachalco Mpio. Huixquilucan |
| 8 | Bellavista | Remanente De La Fracción I De La Hda. De Cristo, Comunidad Ejido El Cristo, Mpio. De Naucalpan |
| 9 | Lázaro Cárdenas | Av. Emilio G. Baz S/N Col. El Huizachal, Mpio. Naucalpan |
| 10 | Loma Linda | Ebano S/N Col. Loma Linda Mpio. Naucalpan |
| 11 | Lomas Verdes Alto | Av. Paraíso S/N Col. Petroquímica Mpio. Naucalpan |
| 12 | Lomas Verdes Bajo | Av. Lomas Verdes S/N, Colonia Lomas Verdes Iv Secc. Mpio. Naucalpan |
| 13 | Tulpan | Av. De Los Frailes S/N Col. Ampliación Lomas De San Andrés Atenco. Mpio. Tlanepantla |
| 14 | Viveros De La Loma | Viveros De Asís S/N Col. Viveros De La Loma, Mpio. Tlanepantla |
| 15 | N.Z.T. | Interior Planta Barrientos Cna Col. Izcalli Del Valle Mpio. Tultitlan |
| 16 | Cerro Gordo | Falda Del Cerro Gordo Y Calle Bugambilia S/N. Col. Buenavista Municipio De Ecatepec |
| 17 | Chiconautla | Prolongación Vicente Suarez Y Falda Del Cerro De Santo Tomas Chiconautla Municipio De Tecámac |
| 18 | Caldera | Cerro Caldera Con Calle De Acceso Sin Nombre S/N Col. Loma Encantada Mpio. La Paz |
| 19 | Tlalpizahuac | Cerro El Pino Con Calle De Acceso Sin Nombre S/N Col. Tlalpizahuac, Mpio. Ixtapaluca |
| 20 | La Teresona | Antiguo Camino A Santiago Tlajomulco S/N Barrio San Luis Obispo Mpio. De Toluca |
| 21 | Tanque Tejupilco (Base Dos) | Cerro De La Cadena Mpio. Tejupilco |
| 22 | Tanque Luvianos (Base Tres) | Cuadrilla De Benítez Mpio. De Luvianos |




SUBTEC

Se anexa a la presente el "Reporte de entrega-recepción" correspondiente, en el cual se describe el estatus de cada uno de los tanques los cuales fueron objeto de este servicio. A esta fecha se reporta todo concluido como se puede constatar en sitio de cada uno de los tanques y con las actividades descritas en el anexo A del contrato en comento.



ENTREGA

**C. MANUEL AMBROSIO MAYORAL
PIANA
REPRESENTANTE LEGAL**



RECIBE

**ING. SALVADOR IBARRA REYES
SUBDIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO**